

L.P. 1		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KOSZARY W DZIELE SCHILDERA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Lata 60. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 39/9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony północno-wschodniej					

18. OPIS

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji Dzieła Schildera. Ukryty pod nasypem ziemnym, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja dwunastoosiowa, wyznaczona przez otwory okienne i drzwiowe zamknięte od góry łukami półokrągłymi ze stylizowanym ostrołukowymi nadprożami. Elewacje wieńczy kamienny gzyms. Z krańców elewacji wyprowadzone zostały ścianki oporowe. Obiekt posiada system wentylacji.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt wtórnie adaptowany na pomieszczenia gospodarcze. Znacznie przebudowane poszczególne otwory komunikacyjne. Zniszczona cegła, miejscami jej brak, w znacznej partii brak gzymsu wieńczącego. Część elewacji wybielona wapnem. Nasyp ziemny pokryty drzewostanem.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do remontu obiektu który powinien przewidywać m.in. ujednolicenie i naprawę otworów komunikacyjnych oraz stolarki, oczyszczenie elewacji, osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, a także oczyszczenie nasypu z drzewostanu.

21. UWAGI N: 52 25'53.32" E: 20 39'23.81"

Widok na południowy fragment budowli

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

widok na północny fragment budowli