

L.P. 3		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POTERNA LEWEGO PÓLBASTIONU W KORONIE UTRACKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 53
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/4
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony wschodniej					

18. OPIS

Budowla forteczna, murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z trzema otworami wejściowymi. Południowe prowadzi do sklepionego kolebkowo korytarza biegnącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Skrajne otwory zamknięte półokrągło opatrzone boniowaną opaską z klincem w zwieńczeniu. Całość zwieńczona kamiennym profilowanym gzymsem oraz schodkową attyką. Od strony drogi straży półokrągły otwór wejściowy (zamurowany). Po stronie południowej wyjścia - mur Carnota, po stronie północnej ściana oporowa.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zawilgocony. Wtórnie przemurowany. Cegła na znacznych fragmentach zlasowana, widoczne ubytki w licu muru. Wypłukane spoiny. Nasyp ziemny zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu wraz z przywróceniem pierwotnego wyglądu. Konieczne jest uzupełnienie ubytków cegieł bądź wymiana zniszczonej, osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, a także usunięcie z nasypu drzewostanu.

21. UWAGI N:52 25"53.25" E: 20 39'42"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok od strony zachodniej.