

L.P. 6		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BRAMA W KORONIE UTRACKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 51
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/17
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok na stronę zachodnią bramy					

18. OPIS Budowla murowana z cegły, licowana cegłą, umieszczona w nasypie ziemnym, na rzucie prostokąta w układzie osiowym. W części zachodniej dwukondygnacyjna, wycofana względem linii muru Carnota. W parterze otwór wejściowy prowadzący na górną kondygnację do części wschodniej (zamurowany z wybitym otworem), po bokach galeria strzelecka ze strzelnicami karabinowymi, sięgająca za załamanie muru, zakończona wyjściami na drogę straży. Powyżej w górnej kondygnacji pięć zamkniętych odcinkowo, prostokątnych otworów strzelnic artyleryjskich. Po bokach elewacji ściany oporowe schodzące do muru Carnota. Elewacja wschodnia pięcioosiowa parterowa z półokrągłymi arkadami, skrajne ślepe, oprawione profilowaną opaską z kłincami w szczycie łuku, trzy arkady środkowe przysłonięte drewnianymi wrotami bramnymi w jodełkę, z kłincami w zwieńczeniu łuku, środkowe do poterny, boczne na górną kondygnację. Powyżej, wzdłuż całej ściany oporowej gzyms z attyka podwyższoną w obrębie środkowej arkady.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Zniszczony gzyms, na fragmentach jego brak, w tych też miejscach zlasowana cegła. W nasypie ziemnym występuje drzewostan. Brama w znacznej części przysłonięta od zachodu krzewami. Obiekt w części zabezpieczony przed dostępem.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed dalszą degradacją, m.in. uzupełnienia gzymsów, wymiana zniszczonych cegieł. Zaleca się oczyszczenie zachodniego przedpola bramy z krzewów w celu jej uwidocznienia.

21. UWAGI

N: 52 25'59.84" E: 20 39'33.14"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Fragment elewacji wschodniej