

L.P. 8		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POTERNA PRAWEGO PÓLBASTIONU W KORONIE UTRACKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 48
2. DATA POWSTANIA ok. 1838		3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny		7. KOD POCZTOWY 05-100
					8. NR EW. DZIAŁKI 1/17
17. FOTOGRAFIE			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.		
Widok od strony wschodniej					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z kłincem w zwieńczeniu. Po bokach ryzalitu analogicznej wysokości ściany przechodzące w ścianki oporowe. Całość zwieńczona kamiennym profilowanym gzymsem. Od strony zewnętrznej w części środkowej ryzalit z wejściem o ozdobnym ceglany wykończeniu, ze ścianami oporowymi po bokach.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zawilgocony. Cegła na fragmentach zlasowana, widoczne ubytki w licu murów. Wypłukane spoiny. Nasyp ziemny zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu wraz z przywróceniem pierwotnego wyglądu. Konieczne jest uzupełnienie ubytków cegieł bądź wymiana zniszczonej, osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, a także usunięcie z nasypu drzewostanu.

21. UWAGI N: 52 26'6.8" E: 20 39'36.16"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony południowo-zachodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA