

L.P. 16		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA CZOŁOWA LUNETY FRONTU KSIĘCIA WARSZAWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 241
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 26
17. FOTOGRAFIE			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji, popadnięcie w ruinę.		
Widoki na działobitnię od południowego-wschodu, południowego-zachodu, oraz na fragmenty elewacji frontowej.					

18. OPIS Budowla murowana z cegły, na planie wycinka pierścienia rozszerzonego w części środkowej, z nasypem ziemnym przykrywającym strop, od czoła poprzedzona fosą i wałem osłonowym, który otacza droga ukryta i stok bojowy. Elewacje zwieńczone kamiennym profilowanym gzymsem, ozdobione boniowanymi kamiennymi narożami, przy zewnętrznych narożach pozostałości murowanych bram. W elewacji frontowej strzelnice artyleryjskie z karabinowymi po bokach - na skrzydłach pary strzelnic armatnich, w części środkowej strzelnice moździerzowe w postaci dużych, półkoliście zamkniętych otworów. W elewacji wewnętrznej otwory wejściowe zamknięte półokrągłymi łukami, do środkowego występu dostawione wtórnie schody na murowanej arkadzie, prowadzące na strop budowli. Wewnątrz dwa ciągi amfiladowo połączonych pomieszczeń – siedmiu zewnętrznych i trzech wewnętrznych, przy czym sale wewnętrzne posiadają strzelnice artyleryjskie i karabinowe do prowadzenia ognia przez strzelnice moździerzowe trzech środkowych sal zewnętrznych, mających mniejszą długość i obniżony poziom posadzki. pomieszczenia sklepione kolebkowo z otworami wentylacyjnymi i hakami do wymiany luf artyleryjskich. W przeciwskarpie częściowo zasypanej fosy działobitni wejście do galerii strzeleckiej, połączonej z systemem minerskim (trzy chodniki i jedna sala minerska), wejście w obmurowaniu fosy lunety zasypane.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt popada powoli w stan ruiny. Zawilgocony, znaczne zlasowanie cegieł, partiami jej brak, znaczne ubytki gzymsowania w elewacji frontowej, nasyp ziemny pokryty krzewami.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją. Zalecana wycinka zieleni znajdującej się na nasypie. Docelowo należy dążyć do remontu w oparciu o projekt konserwatorski i wnioski z ekspertyzy stanu technicznego obiektu.

21. UWAGI N: 52 26'22.88" E: 20 39'32.01"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na wnętrza obiektu.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA