

L.P. 21		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KOSZARY W KORONIE ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 31
2. DATA POWSTANIA Lata 60. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/21
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej.

18. OPIS

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji zewnętrznej we wschodniej części kurtyny korony środkowej. Ukryty pod nasypem ziemnym wybudowany na planie prostokąta, jedenastoprzęsłowy mieszczący pomieszczenia w układzie traktowym. Przęsła rozdzielone za pomocą lizen, mieściły pierwotnie w przeważającej mierze trójdzielne arkady z prostokątnymi otworami wejściowymi w osi środkowej oraz otworami okiennymi po bokach, kształtem odpowiadającymi łukowi arkady. Obecnie część otworów nie posiada podziałów (wtórna adaptacja na cele garażowe), niektóre wtórnie częściowo zamurowane. Pierwsze przęsło od wschodu, dwudzielne, nieznacznie węższe od pozostałych, zaś trzecie od strony zachodniej znacznie węższe, pozbawione arkady, z pojedynczym prostokątnym wejściem. Powyżej arkad niewielkie płyciny i ornament kostkowy. Wnętrza otynkowane. Całość budynku spina gzyms wieńczący.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nieużytkowany dostępny z zewnątrz. Przekształceniom uległa część przęseł poprzez wtórną adaptację na pomieszczenia garażowe oraz warsztatowe. Zniszczone kominy wentylacyjne. Nasyp zadrzewiony. Miejscami zlasowana cegła.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do remontu i zabezpieczenia zniszczonego budynku, który powinien być wykonany w oparciu o wykonane odpowiednie ekspertyzy. Projekt konserwatorski powinien przewidzieć ujednolicenie stolarki, uczynienie bryły wału poprzez likwidację zadrzewienia.

21. UWAGI

N 52 26'37.89" E: 20 40'11.68"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na fragment elewacji od strony południowej.