

L.P. 25		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA PRZED LEWYM RAWELINEM KORONY ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 246
2. DATA POWSTANIA 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 12
17. FOTOGRAFIE			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji, popadnięcie w ruinę.		

Widoki na działobitnię od strony wewnętrznej oraz na fragmenty elewacji frontowej.

18. OPIS Budowla murowana z cegły, na planie wycinka pierścienia rozszerzonego w części środkowej, z nasypem ziemnym przykrywającym strop, od czoła poprzedzona zasypaną fosą i wałem osłonowym, który otacza droga ukryta i stok bojowy. Elewacje zwieńczone kamiennym profilowanym gzymsem, ozdobione boniowanymi kamiennymi narożami, przy zewnętrznych narożach pozostałości murowanych bram. W elewacji frontowej strzelnice artyleryjskie z karabinowymi po bokach - na skrzydłach pary strzelnic armatnich, w części środkowej strzelnice moździerzowe w postaci dużych, półkoliście zamkniętych otworów. W elewacji wewnętrznej prostokątne bądź nieregularne otwory wejściowe wpasowane w pierwotne półokrągło zamknięte arkadowe przejścia. Wewnątrz znajdują się dwa ciągi amfiladowo połączonych pomieszczeń –siedmiu zewnętrznych i trzech wewnętrznych, przy czym sale wewnętrzne posiadają strzelnice artyleryjskie i karabinowe do prowadzenia ognia przez strzelnice moździerzowe trzech środkowych sal zewnętrznych, mających mniejszą długość i obniżony poziom posadzki. W pomieszczeniach sklepienia kolebkowe z otworami wentylacyjnymi i hakami do wymiany luf artyleryjskich. System minerski niedostępny, poza dwoma odcinkami korytarzy z wejściem w obmurowaniu fosy rawelinu.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt popada powoli w stan ruiny. Zawilgocony, znaczne zlasowanie cegieł, partiami jej brak, znaczne ubytki gzymśowania w elewacji frontowej, wewnątrz odspojone tynki, liczne przemurowania, nasyp ziemny pokryty krzewami.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją. Zalecana wycinka zieleni znajdującej się na nasypie. Docelowo należy dążyć do remontu w oparciu o projekt konserwatorski i wnioski z ekspertyzy stanu technicznego obiektu.

21. UWAGI N:52 26'37.34" E: 20 39'51.12"



Widok na wewnętrzną część działobitni od północnego wschodu

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Wnętrze działobitni.