

L.P. 26		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA PRZED PRAWYM PÓLBASTIONEM W KORONIE ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok.1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/8
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____					
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak zabezpieczenia przed dalszą degradacją.					

Widok od strony frontowej kaponiery.

18. OPIS

Budowla murowana z cegły, na planie podkowy, z nasypem ziemnym przykrywającym strop i ścianę czołową, który otacza droga ukryta i stok bojowy. Ściana czołowa i jeden z filarów rozebrane, pozostało sklepienie wsparte na filarach i elewacja wewnętrzna od strony fosy, pierwotnie zwieńczona kamiennym profilowanym gzymsem, z dwoma otworami wejściowymi zamkniętymi od góry łukiem odcinkowym. Wnętrze składa się z dwóch sklepionych kolebkowo pomieszczeń na planie trapezu i jednego półkolistego rozczłonkowanego przez dwa promieniście usytuowane filary, połączonych dwoma rzędami szerokich arkad. Przy środkowym filarze zejście do systemu tuneli minerskich (trzy chodniki i dwie sale minerskie oraz chodniki łączące).

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt w stanie ruiny. Silnie porośnięty drzewostanem. Znaczne ubytki w cegle, w częściach zlasowana.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Projekt konserwatorski remontu powinien przewidywać m.in. uzupełnienie braków cegły, wymianę zniszczonych elementów, wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI N: 52 26'44.33" E: 20 40'22.18"

Widok na wnętrze działobitni.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na fragment elewacji frontowej.