

L.P. 28		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ZACHODNIA POTERNA Z WARTOWNIAMI WE FRONCIE ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 25
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/22
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji i zabezpieczenia przed dostępem.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS


Budowla murowana z cegły, otynkowana, umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z klinцем w zwieńczeniu. Powyżej gzyms wieńczący oraz schodkowa attyka. Po bokach ryzalitu pomieszczenia wartowni, od zachodu przerobione wtórnie na garaż, od wschodu drzwi wejściowe z oknem doświetlającym wartownię. W skrajnych fragmentach elewacja przechodzi w ścianki oporowe.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zawilgocony. Odspojone tynki. Wybity wtórnie nieregularny otwór w zachodniej wartowni. Nasyp ziemny silnie zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. osuszenie murów, wykonanie odpowiednich izolacji, wycinkę znajdującego się w nasypie drzewostanu

21. UWAGI N: 52 26'40.63" E: 20 40'31.8"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok wnętrza poterny.