

L.P. 29		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ŚRODKOWA POTERNA Z WARTOWNIAMI WE FRONCIE ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 23
2. DATA POWSTANIA ok. 1838		3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny		7. KOD POCZTOWY 05-100
			8. NR EW. DZIAŁKI 1/4		
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		
Widok od strony południowej.					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z kłębem w zwieńczeniu. Po bokach ryzalitu otwory okienne zwieńczone stylizowanym nadprożem oraz otwory wejściowe do wartowni z analogicznym zwieńczeniem. W skrajnych fragmentach elewacja przechodzi w ścianki oporowe. Od strony drogi straży półokrągłe (zamurowane) wejście do poterny opatrzone ścinkami oporowymi.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt silnie zawilgocony. Odspojone tynki, wysolenia. Na fragmentach zlasowana cegła, brak gzymsu wieńczącego oraz attyki. Nasyp ziemny silnie zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. uzupełnienie ubytków, wykonanie odpowiednich izolacji, wycinkę znajdującego się w nasypie drzewostanu.

21. UWAGI

N: 52 26'40.26" E: 20 40'47.1"



Ryzalit elewacji od strony południowej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północnej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA