

L.P. 31		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT WSCHODNIA POTERNA Z WARTOWNIAMI WE FRONCIE ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 19
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/5
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z kłincem w zwieńczeniu. Po bokach ryzalitu otwory wejściowe do wartowni zwieńczone stylizowanym nadprożem oraz otwory okienne z analogicznym zwieńczeniem. W skrajnych fragmentach elewacja przechodzi w ścianki oporowe. Od strony drogi straży półokrągłe wejście do poterny opatrzone ścinkami oporowymi.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Pomalowany szarym wapnem, miejscami odspojonym od cegły. Widoczne zawilgocenia murów. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. oczyszczenie wtórnych przemalowań, uzupełnienie ubytków, wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI N: 52 26'41.75" E: 20 41'2.07"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na ryzalit poterny.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA