

L.P. 40		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KOSZARY WE FRONCIE OSTROŁĘCKIM			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 3
2. DATA POWSTANIA Lata 60. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/1
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od południowego-zachodu					

18. OPIS

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji zewnętrznej w południowej części kurtyny korony modlińskiej. Ukryty pod nasypem ziemnym wybudowany na planie prostokąta posiada dziewięć przęseł mieszczących pomieszczenia w układzie traktowym. Przęsła rozdzielone za pomocą par pilastrów, mieszczą w sobie ślepą arkadę zamkniętą łukiem odcinkowym z prostokątnymi blendami (pierwotnie otworami wejściowymi). Widoczne wtórne (historyczne?) przemurowania. Pierwotne otwory flankowane przez blendy odpowiadające kształtowi arkady. Obecnie większość z nich zamurowana. Powyżej ornament schodkowy z niewielkim ceglany gzymsem kordonowym. Wnętrza sklepione kolebkowo, otynkowane. Całość budynku spina gzyms wieńczący z kominami wentylacyjnymi umieszczonymi na osi pilastrów.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nieużytkowany. Częściowo zabezpieczony z zewnątrz, silnie zawilgocony. Widoczne zniszczenie ścian elewacji i wnętrza. Elewacja pomalowana farbą. Odspojone tynki, na fragmentach zlasowana cegła.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do remontu zniszczonego budynku, który powinien być wykonany w oparciu o ekspertyzy. Projekt konserwatorski powinien przewidywać m.in.. oczyszczenie elewacji z wtórnych przemalowań, wykonanie odpowiednich izolacji wraz z osuszeniem.

21. UWAGI N: 52 26'27.69" E: 20 41'32.26"

Widok na fragment elewacji od strony północno-zachodniej.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Wnętrze jednego z przęseł.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA