

L.P. 41		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POTERNA Z WARTOWNIAMI WE FRONCIE OSTROŁĘCKIM			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 2
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/17
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony zachodniej.					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z kłincem w zwieńczeniu. Powyżej gzymsu wieńczącego, w szerokości ryzalitu schodkowa attyka. Po bokach ryzalitu otwory wejściowe oraz niewielkie wtórnie umieszczone okienka doświetlające pomieszczenia wartowni. W skrajnych fragmentach elewacja przechodzi w ścianki oporowe.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt silnie zawilgocony. Odspojone tynki, wysolenia. Na fragmentach zlasowana cegła, ubytki w partiach gzymsu. W nasypie ziemnym zlokalizowany drzewostan.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. wykonanie odpowiednich izolacji, wycinkę znajdującego się w nasypie drzewostanu.

21. UWAGI N: 52 26'25.07" E: 20 41'34.33"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na wejście do poterny.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA