

L.P. 45		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA DEHNA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MICKIEWICZA Nr 102
2. DATA POWSTANIA 1839	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 18
17. FOTOGRAFIE  			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od zachodu na górną kondygnację oraz widok dziedzińca od wschodu.

18. OPIS Budowla murowana z cegły, licowana cegłą, wybudowana na planie litery U, otoczona fosą i murowaną przeciwskarpą. Naroża budynku kamienne, boniowane. Elewacja frontowa w zasadniczej części trójkondygnacyjna, skrajne wschodnie fragmenty dwukondygnacyjne. W dolnej kondygnacji posiada strzelnice karabinowe oraz trzy kaponiery grodzowe otwarte na poziom fosy. Kondygnacja łączyła się z poterną prowadzącą do fosy obwodu wewnętrznego oraz przez kaponiery z galerią przeciwskarpową i chodnikami minerskimi. W drugiej i trzeciej kondygnacji na całej szerokości elewacji zestawione parami strzelnice artyleryjskie. Kondygnacje rozdzielone kamiennymi gzymsami kordonowymi, całość od góry zamknięta kamiennym gzymsem wieńczącym wspartym na konsolach. Elewacja od strony dziedzińca dwukondygnacyjna jedenastoosiowa z parami okien na osiach, górne zamknięte półokrągło. W osi centralnej ujętej delikatnym ryzalitem szersze od pozostałych, pojedyncze okno, zamknięte od góry półokrągło. Powyżej, metalowymi cyframi, odnotowana data powstania obiektu [1] 839. W parterze pierwotne okna częściowo zastąpiono otworami bramnymi. Skraje fragmenty parterowe, dwuosiowe z wjazdami bramnymi. Ściany szczytowe w parterze opatrzone półkolistą arkadową blendą. Całość przykryta nasypem ziemnym. Detal architektoniczny: zdobione kamienne konsole, rygacze. Działobitnia posiada rozbudowany system tuneli podziemnych oraz ewakuacyjnych. W przeciwskarpie znajdują się także wejścia do tuneli minerskich.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt zabezpieczony. Liczne przemurowania w obrębie parteru elewacji od strony dziedzińca. Miejscami braki w ceglach, częściowo zlasowana. Zniszczona stolarka okienna. W nasypie ziemnym występują silne zakrzewienia i zadrzewienia.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu wymaga przygotowania ekspertyz stanu technicznego oraz zawilgocenia w oparciu o które wykonany zostanie projekt konserwatorski. Konieczne usunięcie zakrzewień z nasypu ziemnego, z fosy i przeciwskarpy w celu uczynienia obiektu.

21. UWAGI N: 52 26'7.92" E: 20 40'12.79"

Nazwę budowla przyjęła na część głównego inżyniera rozbudowy Twierdzy przez Rosjan — Iwana Dehna. Przez Rosjan nazywana niegdyś *Dehnowską Basztą*.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widoki od strony północnej.