

L.P. 51		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT FILARY MOSTU BRAMY DĄBROWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/30
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji i zabezpieczenia przed dalszą degradacją.					

Widok od strony południowej.

18. OPIS

Filary mostu zlokalizowane zostały po północnej stronie Bramy Dąbrowskiego i skierowane zostały w stronę północno-zachodu od przejazdu bramnego. Zachowane w liczbie 16. Wybudowane zostały z cegły, ustawione na niewielkich cokołach mury, w postaci łuków arkadowych usytuowanych jeden za drugim, stanowiły niegdyś podstawę pod wykonany z drewna pomost.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt niezabezpieczony przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Mocno zdegradowana cegła (zlasowana) zwłaszcza w najwyższych partiach łuków.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga natychmiastowego zabezpieczenia. Docelowo należy dążyć do remontu który powinien przewidywać wymianę zniszczonych elementów.

21. UWAGI

N: 52 26'25.78" E: 20 40'57.15"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony wschodniej.