

L.P. 53		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK WOJSKOWEJ ADMINISTRACJI KOSZAR MODLIN			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 222
2. DATA POWSTANIA I poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/29
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA ADMINISTRACYJNA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Elewacja południowa. widok od południowego-wschodu.					

18. OPIS Budynek murowany z cegły, trójkondygnacyjny umieszczony w nasypie ziemnym. Elewacja południowa trójprzęsłowa. W każdym przęśle, na każdej kondygnacji umieszczono parami prostokątne otwory okienne zamknięte od góry odcinkowo. Na jednej z osi w przęśle środkowym, w parterze drzwi wejściowe do budynku. Elewację wieńczy gzyms umieszczony na zlokalizowanych na całej szerokości wspornikach. Elewacja po stronie zachodniej przechodzi w ułożoną na osi północ-południe niższą podwalnię o elewacji uproszczonej. Elewacja północna również trójprzęsłowa, posiada trzy klasycystyczne ślepe arkady, w które wpisane zostały parami na każdej kondygnacji okna (na jednej z osi we wschodnim przęśle, w parterze wejście do budynku). Powyżej arkad stylizowana płycinowa attyka. Do elewacji przylegają wtórne parterowe niewielkie dobudówki. Budynek pokrywa zadrzewiony nasyp ziemny z którego wyprowadzono kominy. We wnętrzach oryginalne klatki schodowe ze zdobionymi żeliwnymi balustradami oraz posadzką terakotową. Budynek łączył się od strony północnej korytarzem z koszarami obronnymi, od południa wychodzą z niego dwie galerie strzelnicze, jedna w stronę wschodnią, druga w stronę południową.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Zniszczenia cegieł (ubytki, zlasowanie) widoczne szczególnie w attyce elewacji północnej. Zachowana oryginalna stolarka okienna. Systemy korzeniowe zadrzewień powodujące degradację nasypu.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu na podstawie programu konserwatorskiego wykonanego w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego. Powinien uwzględnić m.in. uzupełnieni braków cegieł, oczyszczenie nasypu ziemnego z drzew i zakrzewień.

21. UWAGI

N: 52 26'16.33"

E: 20 41'14.14"



Widok na budynek od strony południowo-wschodniej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Elewacja tylna (północna)

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA