

L.P. 56		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-SZTABOWY W ZESPOLE KOSZAR OBRONNYCH			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES LOUISA DAVOULA Nr 207
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Elewacja frontowa. Widok od zachodu.

18. OPIS Budynek murowany z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa dwudziestojednoosiowa z pięcioosiowym ryzalitem w części środkowej. Ryzalit w parterze posiada otwory okienne (powyżej skrajnych okien półkoliste blendy) i niewielkie wejście w jednej z północnych osi. W górnej kondygnacji w części środkowej trójosiowy żeliwny balkon z wejściem na centralnej osi. Ryzalit wieńczy attyka z wydatnym gzymsiem umieszczona powyżej gzymsu spinającego kondygnacje. Kondygnacje rozdzielone za proca gzymsu kordonowego, do którego w częściach bocznych dochodzi stylizowany kliniec umieszczony w nadprożu okien parteru. Elewacje szczytowe północna pięcioosiowa, południowa jednoosiowa. Elewacja tylna z ryzalitem odpowiadającym ryzalitowi frontowemu, czteroosiowy w górnej kondygnacji, w dolnej dwa niewielkie okna oraz pojedyncze analogiczne do pozostałych. Dach czterospadowy, kopertowy kryty papą. Stolarka okienna skrzynkowa dwuskrzydłowa, dwuskrzydłowa z nadślaniem. Detal architektoniczny: bogato zdobiony żeliwny balkon, profilowana attyka, zdobienia okien.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt nieużytkowany, zawilgocony. Odspojone tynki w obrębie cokołu, gzymsu, glicyfów okiennych. Wtórne przemurowania (północna ściana szczytowa).

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski przygotowany na podstawie ekspertyzy stanu technicznego. Projekt powinien przewidywać osuszenie murów, wykonanie odpowiednich izolacji, naprawę tynków.

21. UWAGI

N: 52 26'15.99" E:20 40'57.27"



Widok na balustradę balkonu

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od północnego-zachodu

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA