

L.P. 57		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-SZTABOWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES LOUISA DAVOULA Nr 209
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWOWDWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		
			Brak bieżącej konserwacji.		

Widok na ryzalit elewacji frontowej oraz południowe skrzydło budynku.

18. OPIS Budynek murowany z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa dwudziestojednoosiowa z pięcioosiowym ryzalitem w części środkowej. Ryzalit w parterze w trzech środkowych osiach posiada wejścia do budynku. Powyżej drzwi i flankujących wejścia okien półokrągłe blendy. W górnej kondygnacji okna ujęte opaskami z gzymsem w nadprożu. Ryzalit wieńczy attyka z wydatnym profilowaniem umieszczona powyżej gzymsu spinającego kondygnacje. Kondygnacje rozdzielone za pomocą gzymsu kordonowego, do którego w częściach bocznych dochodzi stylizowany kliniec umieszczony w nadprożu okien parteru. Drugi prosty gzyms na wysokości dolnej krawędzi okien drugiej kondygnacji. Elewacje szczytowe pięcioosiowe analogiczne do skrzydeł elewacji frontowej. Elewacja tylna z wtórnie dobudowanym parterowym budynkiem. Dach czterospadowy, kopertowy kryty blachą na rąbek. Stolarka okienna skrzynkowa dwuskrzydłowa oraz dwuskrzydłowa z nadślemiem. Detal architektoniczny: profilowana attyka, zdobienia okien. Popółnocno-wschodniej stronie, w sąsiedztwie budynku zlokalizowano dwa budynki garażowe (nr 210, 211)

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt nieużytkowany, zawilgocony. Odspojone tynki w obrębie ścian, opasek i glicyfów okiennych, attyki. Zniszczona stolarka okienna. Od wschodu budynek rozbudowany o współczesne skrzydło.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski przygotowany na podstawie ekspertyzy stanu technicznego. Projekt powinien przewidywać osuszenie murów, wykonanie odpowiednich izolacji, naprawę tynków. Docelowo należy dążyć do likwidacji wtórnej dobudówki i ucytelnienia pierwotnej bryły budynku.

21. UWAGI

N: 52 26'17.89" E: 20 40'55.83"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na fragment elewacji tylnej budynku.