

L.P. 58		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT WIEŻA CIŚNIENÍ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 202
2. DATA POWSTANIA 1847	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.		
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, otynkowany, wybudowany na planie koła w stylu neoromańskim. Do zasadniczej bryły budynku dostawiono wsparte na cokołach 10 ozdobnych sześciobocznych filarów wychodzących powyżej wysokość bryły budynku, zwieńczonych gzymsem oraz krenelażem, które utworzyły przeszłą budowli, równocześnie tworząc większy krenelaż budynku. W przeszle południowym zlokalizowano wejście do budynku zamknięte ozdobnymi płycinowymi drzwiami z bogatymi rozetkami. W pozostałych przeszłach pod sklepionymi łukowo wnękami umieszczonymi pomiędzy filarami zlokalizowano ujęcia wody w postaci kranów wychodzących z lwich głów. W górnej części, powyżej sklepienia znajdują się pojedyncze biforia zamknięte od góry łukiem półokrągłym. Bryłę budynku wieńczy bogaty, rozbudowany gzyms. Detal architektoniczny: m.in. płycinowe zdobienia filarów i fryzów. Wewnątrz wieży, na drugiej kondygnacji, znajduje się zbiornik na wodę.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nieużytkowany. Budynek zawilgocony. Widoczne odspojenia tynków na elewacji, wysolenia. Zniszczone bogato zdobione drzwi, stolarka okienna, przedziewiało ujęcia wody.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga gruntownego remontu w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego i przygotowany na jej podstawie projekt konserwatorski. Projekt powinien przewidywać m.in. Odtworzenie stolarki okiennej i remont drzwi wejściowych, wykonanie odpowiednich izolacji, osuszenie etc.


Ze względu na znaczne wartości historyczne i architektoniczne zaleca się wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

21. UWAGI

N: 52 26'14.36" E: 20 40'40.31"



Biforium w jednym z przeszł

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Drzwi wejściowe oraz jedno z ujęć wody w budynku