

L.P. 63		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KORDEGARDA NAREWSKA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 214
2. DATA POWSTANIA I poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/26
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

Widok od strony południowej.

18. OPIS

Budynek umieszczony na skarpie od strony rzeki, u podnóża koszar. Murowany z cegły licowany cegłą, częściowo mieszczący się w nasypie ziemnym, łączący za pomocą korytarza wystające ze skarpy skrzydło z budynkiem koszar. Skrzydło rozdzielone na trzy przęsła za pomocą boniowanych naroży posiada w przęśle środkowym niewielki ryzalit mieszczący zamkniętą półokrągłą bramę wjazdową z dwoma wąskimi strzelnicami karabinowymi po bokach. Przęsła boczne posiadają na osiach strzelnice artyleryjskie flankowane strzelnicami karabinowymi. Całość wieńczy gzyms giero- wany w obrębie ryzalitu.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Nasyp ziemny silnie zakrzewiony. Zawilgocenia murów. Na fragmentach elewacji odspojone tynki. Wypłukane fugi między ceglami.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu. Remont powinien przewidywać m.in. Wymianę zniszczonej cegły, uzupełnienia fug i tynków. Należy porządkować nasyp ziemny poprzez wycinkę krzewów.

21. UWAGI

N: 52 26'8.6" E: 20 40'55.62"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA