

L.P. 65		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK ŁAŹNI W ZESPOLE LAZARETU			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 65
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/20
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony południowo-wschodniej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, o rozczłonkowanej bryle założony na planie zbliżonym do prostokąta. Zasadnicza część dwukondygnacyjna z wyprowadzoną we wschodniej części dachu prostokątną wieżą przykrytą dwuspadowym daszkiem, mieszczącą wewnątrz zbiornik wodny. Elewacje frontowa i tylna czteroosiowe z drzwiami w parterze na jednej z osi. Po bokach budynku w ścianach szczytowych parterowe aneksy, od zachodu trójkątne, od wschodu jednoprzęsłowe. Okna prostokątne opatrzone od góry odcinkowymi nadprożami. Do budynku od północy przylega niewielki otynkowany parterowy obiekt (kotłownia) z którego wyprowadzony jest, pierwotnie stojący samodzielnie, komin. Okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe. Detal architektoniczny: Naroża budynku ujęte lizenami, gzyms z ornamentem kostkowym wieńczący kondygnacje.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nieużytkowany. Okna otwarte, powybijane szyby. Budynek zawilgocony, pozrywane rury spustowe. Niezabezpieczony dostatecznie przed działaniem warunków atmosferycznych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Wskazany remont budynku w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego. Zabezpieczenie budynku przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

21. UWAGI

N: 52 25'59.58 E: 20 39'51.7

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od północnego-wschodu.