

L.P. 90		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY W ZESPOLE OSIEDLA OFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PONIATOWSKIEGO Nr 122
2. DATA POWSTANIA 1898	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		
Widok od strony południowo-wschodniej.					

18. OPIS Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, murowany z cegły, licowany cegłą, założony na planie prostokąta. Naroża budynku w parterze boniowane, na piętrze opatrzone lizenami. Elewacja frontowa osiemnastoosiowa, zwrócona w stronę ulicy posiada dwa wydatne ryzality mieszczące klatki schodowe, w pozostałych osiach okna. Części parterowe ryzalitu z wejściami do klatek ujęte po bokach boniowaniem, posiadają półokrągłe nadświetla. Powyżej gzymsu kordonowego w drugiej kondygnacji ujętej ozdobnymi lizenami mieści się na osi prostokątne okno powyżej którego umieszczono zdobiony szczyt, gzyms wieńczący oraz schodkową attykę z okrągłą płyciną w której widnieje data powstania obiektu. Ściany szczytowe trójprzęsłowe z oknem w środkowej osi. W elewacji tylnej od podwórza schody wejściowe poprzedzające wejście do klatki schodowej. Powyżej wejścia prostokątne okno, a nad nim dwa mniejsze otwory okienne. Całość ujęta boniowaniem w parterze i lizenami na piętrze, analogicznie jak od strony frontowej. Wszystkie okna zamknięte są od góry odcinkowo i posiadają nadproża. Dach czterospadowy kryty blachą na rąbek, z półokrągłymi świetlikami.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. W części lokali mieszkalnych wymieniona stolarka okienna na współczesną, jednoramową z PCV, z pakietem szyb zespolonych, nawiązująca podziałami do historycznej. Zużyta stolarka w oknach i drzwiach klatek schodowych. Zachowane oryginalne charakterystyczne podziały. Obiekt zawilgocony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Budynek wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski oraz ekspertyzę stanu technicznego. Projekt powinien przewidywać m.in. wykonanie odpowiednich izolacji, remont bądź dotworzenie historycznej stolarki okiennej w klatkach schodowych.

21. UWAGI N: 52 26'19.37" E: 20 40'22.89"



Widok na elewację szczytową od południowego-wschodu

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na elewację tylną i szczytową od południowego-zachodu