

L.P. 100		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA — ELEWATOR			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 97
2. DATA POWSTANIA Poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS Budowla murowana z cegły, licowana cegłą, wybudowany na planie litery J, pierwotnie pokryta nasypem ziemnym. W części południowej i wschodniej dwukondygnacyjna, część środkowa trójkondygnacyjna. W elewacji zewnętrznej na całej szerokości w parterze zlokalizowane zostały strzelnice karabinowe, w górnych kondygnacjach zestawione parami zamknięte od góry odcinkowo strzelnice artyleryjskie. Działobitnię otacza fosa z murowaną przeciwskałą, w której biegnie galeria przeciwskałą ze strzelnicami karabinowymi i zamkniętym półkoliście otworem wejściowym, na południowym końcu połączona z działobitnią za pomocą kaponier grodzowej, również ze strzelnicami karabinowymi. Elewacja wewnętrzna zwrócona w stronę dziedzińca, ośmioosiowa. W trójkondygnacyjnej części środkowej wejście w parterze, doświetlone szerokimi oknami z klatką schodową. Stolarka okienna skrzynkowa, w parterze okna prostokątne dwuskrzydłowe z nadświetlami, w górnych kondygnacjach dwuskrzydłowe z półokrągłym nadświetlami. Elewacja południowa jednoosiowa, czterokondygnacyjna w dolnej części węższa ze skośnymi murami oporowymi podtrzymującymi skałę. Od góry: dwa wtórne otwory wejściowe ze wspornikami podestów do obsługi windy w miejscu pierwotnych strzelnic art., strzelnica art., wejście z poziomu drogi u podnóża skały. Z boku resztki stalowo-drewnianej konstrukcji prowadnic windy. W południowym skraju zlokalizowano szyb kominowy. Dach wielospadowy pokryty blachą na rąbek. Detal architektoniczny: boniowane kamienne nadproża części okien oraz naroża budynku, fryz kostkowy wieńczący najwyższą kondygnację.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zawilgocony. Zachowana oryginalna stolarka okienna. Miejscami zniszczona cegła. Widoczne nieznaczne wtórne przemurzenia, uszkodzone miejscami orynnowanie.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych oparciu projekt konserwatorski, który powinien przewidywać m.in. uzupełnienie cegły bądź jej wymiana, wykonanie izolacji budynku, osuszenia etc.

21. UWAGI

N: 52 26'3.63" E: 20 40'20.35"

Budowla pierwotnie pełniła funkcję działobitni, wtórnie adaptowana na elewator, stanowi pierwszy etap ciągu aprowizacyjnego Twierdzy Modlin. W szczytowej ścianie południowej posiadała dźwig przy pomocy którego wciągano na teren twierdzy zaopatrzenie transportowane rzeką.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od strony północnej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA