

L.P. 101		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT MŁYN			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 98
2. DATA POWSTANIA poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, trójkondygnacyjny, przykryty nasypem ziemnym. Elewacja frontowa czteroprzęsłowa. W każdym przęśle znajduje się ślepa półokrągła arkada w wielkim porządku z parami prostokątnych otworów okiennych w pierwszych dwóch kondygnacjach oraz prostokątnych zamkniętych łukiem półokrągłym w trzeciej kondygnacji. Parter boniowany. Elewacja szczytowa (południowa) w parterze rozbudowana o budynek gospodarczy, w górnych kondygnacjach o trzech blendach zamkniętych od góry półokrągło (w zachodniej niewielki otwór okienny). Elewacja północna częściowo w nasypie ziemnym, z wejściem w środkową kondygnację budynku oraz zlokalizowaną obok blendy, zwieńczonymi półokrągłymi szczytami. Od zachodu w dolne kondygnacje do budynku przylega dwuprzęsłowa budowla mieszcząca pomieszczenia gospodarcze pokryta nasypem ziemnym. Nasyp przykrywa również północną część górnych kondygnacji, w południowej części wejście z otworem okiennym oraz prostopadłym murem oporowym.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Miejscami zniszczona cegła, widoczne zawilgocenia w partiach przyziemia. Znaczne przemurowania w obrębie przybudówek. Brudna elewacja pokryta miejscami wtórnym tynkiem, widoczne wysolenia.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont budynku powinien zostać przeprowadzony z oparciem o wyniki zawarte w ekspertyzie technicznej oraz projekcie konserwatorskim. Projekt powinien wziąć pod uwagę także rewitalizację części bezpośrednio przylegających od budynku.

21. UWAGI N: 52 26'5.58" E: 20 40'20.56"



Widok od strony północnej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od południowego-wschodu