

L.P. 102		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT SKŁAD MĄKI			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 99
2. DATA POWSTANIA poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS

Obiekt ten po Elewatorze i Młynie stanowi trzeci etap ciągu aprowizacyjnego twierdzy. Murowany z cegły, licowany cegłą, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie wydłużonego prostokąta, o osiemnastoosiowej elewacji złożony jest z trzech analogicznych, następujących po sobie, części. Każdej z nich przypada po sześć osi z otworami okiennymi w obydwu kondygnacjach. Obiekt w narożach, a także w przejściach pomiędzy częściami posiada boniowanie. Na całej długości elewacji w partii przyziemia kamienny cokół sięgający wysokości parapetów. Elewacja szczytowa południowa w parterze posiada wjazd do budynku i okno w górnej kondygnacji. W elewacji północnej zlokalizowano okno i drzwi w parterze oraz otwory okienne w górnej kondygnacji. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek z półokrągłymi świetlikami doświetlającymi strych. Okna opatrzone nadprożami.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Miejscami zniszczona cegła, widoczne zawilgocenia w partiach przyziemia. elewacja brudna, na fragmentach z wtórnymi zamalowaniami.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont budynku powinien zostać przeprowadzony z oparciem o wyniki zawarte w ekspertyzie technicznej oraz projekcie konserwatorskim. Należy dążyć do oczyszczenia elewacji zwłaszcza w partiach przyziemia.

21. UWAGI N: 52 26'6.73" E: 20 40'18.28"

Widok na południowy fragment budynku.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na północny fragment budynku