

L.P. 104		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PRALNIA (HOTEL ROYAL)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES SZPITALNA Nr 93
2. DATA POWSTANIA Ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, beton, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/15
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA USŁUGOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

Widok od strony południowo-zachodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, wybudowany na planie prostokąta o dwukondygnacyjnej bryle. Elewacja południowa dziewiętnastoosiowa posiada w części zachodniej wydatny trójosiowy, zwieńczony trójkątnym tympanonem, reprezentacyjny ryzalit, w którym umieszczono wejście główne do budynku. Elewacja północna osiemnastoosiowa w dwóch osiach posiada niewielkie ryzality (w zachodnim wejście w parterze) zwieńczone attyką opatrzoną ustawionymi na skraju sterczynami. Ściana szczytowa wschodnia czteroosiowa o nieregularnym rozstawie osi z wejściem bocznym w parterze. W ścianie szczytowej zachodniej parterowy aneks w którego trójosiowej elewacji frontowej umieszczono wejście boczne do budynku. Bogaty detal architektoniczny: betonowy fryz arkadowy, pary betonowych kolumn, oraz opaski okienne w postaci łuków arkadowych wspartych na kolumnach zlokalizowane w górnej kondygnacji naroży budynku, ryzalitu wejściowego a także w dwóch środkowych osiach elewacji północnej. Ponadto: zdobione lizeny rozdzielające przęsła, odcinkowe nadproża okien. Dach dwuspadowy kryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Budynek adaptowany na cele restauracyjno-hotelowe. Uszkodzone lico cegieł na skutek użycia niewłaściwej metody konserwacji (starty spiek).

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczność zabezpieczenia lica cegieł na elewacjach.

21. UWAGI

N: 52 26'0.76" E: 20 40'2.37"



Widok od południa na ryzalit obiektu.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północno-zachodniej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA