

L.P. 111		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES 29 LISTOPADA Nr 112
2. DATA POWSTANIA XIX/XX	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 5/4
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony południowo-zachodniej.

18. OPIS

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trójkondygnacyjny, murowany z cegły, wtórnie otynkowany, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta. Elewacja frontowa posiada dwa jednoosiowe ryzality mieszczące wejście do budynku oraz klatki schodowe. Pozostałe osie wyznaczają okna. Elewacja tylna z analogicznymi ryzalitami mieszczącymi na każdej z kondygnacji otwory okienne. Elewacje szczytowe rozdzielone na trzy przęsła za pomocą lizen, w środkowym przęśle znajdują się umieszczone parami wąskie, pojedyncze okna. Stolarka okienna współczesna nie dotwarzająca historycznych podziałów (część bez podziałów). Dach dwuspadowy o niskim kącie nachylenia, pokryty blachą. Detal architektoniczny: naroża budynku oraz ryzalitów w parterze boniowane, w górnych kondygnacjach opatrzone lizenami.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt wtórnie otynkowany co pozbawiło go pierwotnego charakteru. Zawilgocony, odspajanie się tynków na poziomie przyziemia, szczególnie widoczne na boniowanych narożach. Zawilgocenia poniżej rynien. Wtórna stolarka okienna nie odtwarzająca historycznych podziałów, jednoramowa wykonana z PCV z pakietem szyb zespolonych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do przywrócenia pierwotnego charakteru obiektu, odtworzenia historycznych podziałów stolarki okiennej. Remont obiektu należy przeprowadzić w oparciu o projekt konserwatorski.

21. UWAGI N: 52 26'14.13" E: 20 40'9.81"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony południowo-wschodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA