

L.P. 118		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KUŹNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES CHYZANOWSKIEGO Nr 143
2. DATA POWSTANIA II poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/2
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżących konserwacji.					
Widok elewacji frontowej od północnego-wschodu.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa zwrócona do ulicy, czteroosiowa. W dwóch wschodnich osiach prostokątne wejście i otwór okienny zwieńczone koszowym nadprożem. W pozostałych dwóch osiach szeroki otwór okienny z nadprożem oraz szeroki otwór wjazdowy do budynku analogicznym nadprożem. W elewacji tylnej prostokątne okienka zamknięte od góry odcinkowo z nadprożami koszowymi. W elewacji szczytowej wschodniej pozostałość po otworze w postaci nadproża koszowego. W ścianie zachodniej prostokątne okienko zamknięte łukiem odcinkowym z koszowym nadprożem powyżej.. Gzyms wieńczący elewacje z fryzem kostkowym. Dach kopertowy, pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt w części przekształcony, zamurowane otwory okienne, zawilgocony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Zaleca się oczyszczenie elewacji i doprowadzenie do jak najlepszego stanu wizualnego, zgodnego z zabytkowym charakterem budynku.

21. UWAGI N: 52 26'24.22" E: 20 40'14.66"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA