

L.P. 125		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KASYNO WOJSKOWE			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES LEDÓCHOWSKIEGO nr 160
2. DATA POWSTANIA ok. 1905	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1096 A, Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		

Widok na elewacje frontową (południową), tylną (północną) i boczną (wschodnią).

18. OPIS Budynek murowany z cegły, licowany cegłą z użyciem kształtek, dwukondygnacyjny o zróżnicowanej bryle założonej na planie zbliżonym do litery T, podpiwniczony. Elewacja frontowa od południa piętnastoosiowa z siedmioosiowym centralnym ryzalitem, częściowo otynkowanym, poprzedzonym podjazdem i wspartym na arkadach filarowych balkonem. Ryzalit na poziomie pietra w pięciu środkowych osiach posiada okna neogotyckie (łuk ostry), zwieńczony attyką. Części boczne i szczytowe frontu czteroosiowe. Pozostała część budynku trójkondygnacyjna. Wschodnia i zachodnia ściana budynku w części środkowej posiada wydatne trójosiowe ryzality, z półokrągłymi oknami w najwyższej kondygnacji, zwieńczone attyką. Kondygnacje rozdziela gzyms kordonowy. Z przedniej części obiektu gzyms wieńczący przechodzi w gzyms kordonowy wyższego fragmentu budynku. Elewacja tylna siedmioosiowa z pseudoryzalitem zwieńczonym krenelażem. Dachy płaskie o niskim kącie nachylenia. Okna skrzynkowe w większości zamknięte łukami odcinkowymi. Bogaty detal architektoniczny: fryz schodkowy, lizeny, krenelaże, attyki, bogate gzymsy wieńczące i kordonowe. We wnętrzu reprezentacyjny westybul, ze zdobioną balustradą, sale reprezentacyjne prostopadłe do osi budynku, sala balowa etc. Bogaty detal architektoniczny: fasety, plafony, sztukaterie.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Budynek wymaga remontu (ostatni remont w 1976 r.) Brak bieżącego użytkowania powoduje dalszą degradację.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Przed przystąpieniem do remontu należy wykonać ekspertyzę stanu technicznego, a w oparciu o nią wykonać projekt konserwatorski remontu. Projekt powinien przewidywać remont połaci dachowej, rewitalizacja pomieszczeń wraz z konserwacją sztukaterii.

21. UWAGI N: 52 26'31.44" E: 20 40'40.73"

Budynek powstał jako klub dla wyższych oficerów stacjonujących w Twierdzy Modlin. W okresie okupacji pruskiej mieściła się nim komendantura. W okresie międzywojnia przywrócono mu pierwotną funkcję. Po wojnie w budynku mieściło się kasyno wojskowe.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na sień z ciągiem schodów wewnątrz budynku