

L.P. 130		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 173
2. DATA POWSTANIA 1892	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		
Widok od strony północno-zachodniej					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja wschodnia i zachodnia trójprzęsłowe. Przęsła rozdzielone za pomocą lizen z fryzem kostkowym w zwieńczeniu pomiędzy nimi. Od wschodu drzwi wejściowe, okno w osi centralnej i zamurowany otwór po istniejących drugich drzwiach, w zachodniej elewacji trzy otwory okienne. Elewacje szczytowe trójprzęsłowe, zwieńczone bogatymi szczytami parawanowym, zakrywającym część poddasza. W północnym szczycie w osi centralnej okno wmurowane w zasklepiony otwór garażowy (widoczne pozostałości po mocowaniach drzwi garażowych), W zwieńczeniu data powstania obiektu 1892. W szczycie południowym otwór okienny. Osie boczne ozdobione płycinami. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zwieńczone nadprożami. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Widoczne wtórne przemurowania w obrębie ciągów komunikacyjnych. Zawilgocony w partii przyziemia. Zużyta stolarka okienna i drzwiowa.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy przywrócić pierwotny układ komunikacyjny. Remont powinien wiązać się z osuszeniem obiektu i wykonaniem odpowiednich izolacji. Należy także ujednolicić stolarkę okienną i drzwiową odtwarzając historyczne podziały.

21. UWAGI N: 52 26'33.6" E: 20 41'0.38"

Data powstania obiektu umieszczona w północnym szczycie budynku

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację wschodnią budynku

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA