

L.P. 140		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT STOCZNIA BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Lata 20. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 4/8
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ			Brak bieżącej konserwacji.		
Widok od strony północno-wschodniej.					

18. OPIS Budynek murowany z cegły wybudowany na palnie prostokąta. O złożonej bryle częściowo w typie bazylikowym oraz parterowej dostawki z wydatnymi szerokimi lukarnami w połaci dachu. Elewacja od strony zachodniej, trójosiowa, parterowa zwieńczona trójkątnym szczytem. Oś centralna wycofana względem bocznych, z wejściem, powyżej którego w szczycie umieszczono półokrągły otwór okienny doświetlający zlokalizowaną wewnątrz klatkę schodową oraz spoczywający na wewnętrznych lizenach bocznych części, rozpięty łuk. W częściach bocznych elewacji zlokalizowano pojedyncze okna oraz owalne okienka w narożach szczytu. Elewacja tylna trójrzędowa w typie bazylikowym. Przęsło środkowe ujęte pilastrami zwieńczone zostało przerwaniem trójkątnym tympanonem. W górnej części powyżej gzymsu okno zamknięte łukiem półokrągłym, poniżej małe prostokątne okno. W elewacjach bocznych zlokalizowano ślepe arkady zwieńczone kłębami stanowiącymi podstawę pod gzyms wieńczący, w które wprowadzono prostokątne otwory okienne. Powyżej połaci dachowej prostokątne okna doświetlające część środkową. Część stolarki okiennej współczesna. Dach wielopołaciowy pokryty blachą trapezową.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt nieużytkowany. Widoczne zawilgocenia w partii przyziemia, brak odprowadzania wód opadowych z dala od fundamentów, odspojone tynki i wysolenia, wtórnie pomalowana ceglana elewacja wschodnia, odspojona farba.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski przewidujący m.in. oczyszczenie cegły, wykonanie odpowiednich izolacji

21. UWAGI N: 52 25'59.91" E: 20 41'31.93"



Widok elewacji zachodniej.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od strony południowo-zachodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA