

L.P. 141		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK WODNIAKÓW W ZESPOLE ZABUDOWY STOCZNI			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Lata 20. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 4/9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ			Brak konserwacji, popadnięcie w ruinę.		
Widok od strony północno-zachodniej.					

18. OPIS Budynek murowany z cegły, na podmurówce, otynkowany, dwukondygnacyjny o zwartej bryle. Elewacja frontowa zwrócona w stronę rzeki, poprzedzona tarasem, siedmioosiowa z dobudowanym po stronie zachodniej niewielkim gankiem oraz wejściem na jednej ze środkowych osi. Otwory okienne parteru zamknięte od góry odcinkowo, w górnej kondygnacji proste. Elewacja szczytowa wschodnia z dwoma oknami na piętrze, rzędem niewielkich okienek w parterze, oraz dwoma doświetlającymi strych. Elewacja zachodnia z zejściem w partię piwnicy posiada dwa szerokie otwory okienne w kondygnacji parteru oraz cztery w kondygnacji piętra. Poddasze doświetlone dwoma otworami okiennymi zamkniętymi od góry odcinkowo. Elewacja południowa z podcieniem od strony wschodniej i umieszczonym pod nim wejściem do budynku, oraz drugim wejściem w centralnej części bryły. Zachodnia część nieznacznie wysunięta od przodu z pojedynczym balkonem w górnej kondygnacji. Dach dwuspadowy o wysokim kącie nachylenia, pokryty blachą trapezową. Przyziemie, taras i część piwnicy obłożone okładziną kamienną.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. obiekt niezabezpieczony przed dostępem szkodliwych czynników atmosferycznych (pourywane rury spustowe, otwory okienne z wolnym dostępem powietrza i wody. Częściowo zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga natychmiastowego zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Docelowy remont powinien przewidywać m.in. wykonanie odpowiednich izolacji, wymienne stolarki okiennej.

21. UWAGI N: 52 26'0.33" E: 20 41'33.93"



Widok od strony południowo-wschodniej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od strony północno-wschodniej