

L.P. 147		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY W ZESPOLE DWORCA KOLEJOWEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MIESZKA I 3
2. DATA POWSTANIA Lata 20. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, dachówka ceramiczna	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 107/1
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok elewacji od strony zachodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa od zachodu trójosiowa. W osi środkowej wnęka zamknięta łukiem półokrągłym z dwuskrzydłowymi drzwiami wewnątrz. W osiach bocznych prostokątne blendy. Elewacja tylna z trzema pojedynczymi drzwiami. Dach półszczytowy z niewielkimi lukarnami po obydwu stronach budynku, pokryty dachówką ceramiczną (karpiówka).

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zawilgocony, odspojone tynki, zużyte pokrycie dachowe, zniszczone lukarny, ubytki w połaci dachowej.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu należy wykonać w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien przewidywać wykonanie odpowiednich izolacji, remont lub wymianę połaci dachowej z uwzględnieniem odtworzenia typu dachu i sposobu pokrycia.

21. UWAGI N: 52 26'33.82" E: 20 42'10.85"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację wschodnią budynku

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA