

L.P. 154		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK KOSZAROWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 10
2. DATA POWSTANIA Pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 56/2
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA BRAK	
				13. WŁASNOŚĆ	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.	

Widok od strony zachodniej.

18. OPIS Budynek dwukondygnacyjny, murowany z cegły, licowany cegłą, założony na planie prostokąta. Elewacja frontowa trzynastoosiowa, zwrócona w stronę ulicy posiada wydatny ryzalit w osi środkowej mieszczący klatkę schodową, w pozostałych osiach okna. W parterze ryzalitu wejście, powyżej gzymsu kordonowego w drugiej kondygnacji ujętej parami pilastrów mieści się na osi okno zamknięte łukiem półokrągłym powyżej którego umieszczono zdobiony szczyt z wydatnym profilowanym gzymsem oraz attykę. Ściana szczytowa południowa z pojedynczymi oknami na osi, w północnej wejście w parterze i okna w drugiej kondygnacji. Elewacja tylna trzynastoosiowa w skrajnych osiach niewielkie ryzalitty z wejściem do klatek schodowych, w górnej kondygnacji okno zamknięte półokrągło. Ryzalitty zwieńczone gzymsem. Okna w konstrukcji skrzynkowej, dwuskrzydłowe z nadśleciem. Dach czterospadowy kryty blachą na rąbek. Detal architektoniczny: wydatny gzyms kordonowy i wieńczący, pilastry.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt nieużytkowany. Zachowana oryginalna stolarka okienna. Widoczne wtórne przemalowania ryzalitu. Przebarwienia w obrębie gzymsów, opasek.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do oczyszczenia ryzalitu z farby, konserwacji stolarki okiennej, w przypadku wymiany, nowa powinna być wykonana na wzór istniejącej. Zakres prac remontowych powinien wynikać z wnikliwej oceny stanu technicznego.

21. UWAGI N: 52 25'37.35" E: 20 43'16.51"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na elewację tylną (wschodnią).

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA