

L.P. 157		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT REMIZA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 3
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/10
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta. Pierwotnie jednokondygnacyjny, z góry i obu boków przykryty nasypem ziemnym, nadbudowany przed 1939 r. Elewacje frontowa i tylna czteroprzęsłowe. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Przęsła wyznaczone za pomocą lizen. W parterze od frontu zlokalizowane drzwi garażowe zwieńczone koszowymi nadprożami, w górnej kondygnacji zestawione parami kwadratowe okna. Elewacja tylna o analogicznym podziale w parterze posiada szerokie okna zamknięte od góry odcinkowo w górnej kondygnacji analogiczne pary okien. W elewacji tylnej dwa szyby kominowe. Elewacja szczytowa (południowa) z pojedynczym wejściem w parterze z dobudowanym garażem i schodami. Stolarka w części oryginalna. Połąć dachu w kształcie łuku odcinkowego pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Widoczne wtórne przemurowania. Miejscami zniszczona/złusowana cegła, wypłukane spoiny. Zużyta stolarka okienna.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien przewidywać m.in. oczyszczenie elewacji, uzupełnienie spoin oraz brakujących cegieł (wymianę zniszczonych). Odtworzenie stolarki okiennej, osuszenie wraz z wykonaniem odpowiednich izolacji.

21. UWAGI

N: 52 25'32.6" E: 20 43'15.44"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację tylną od strony południowo-wschodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA