

L.P. 168		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES BOHATERÓW MODLINA 79
2. DATA POWSTANIA Pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 5
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od północnego-zachodu.

18. OPIS

Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym, w zabudowie pierzejowej. Elewacja frontowa zwrócona do ulicy siedmioosiowa. W osi centralnej na parterze portyk wsparty na dwóch parach kolumn, stanowiący podstawę pod umieszczony w drugiej kondygnacji balkon. W poddaszu na szerokości trzech centralnych osi niewielka wystawka. Skrajne pary okien węższe od pozostałych. Elewacja szczytowa prosta z para okien doświetlających poddasze. Elewacja tylna sześćoosiowa o nieregularnym układzie okien. W drugiej, zachodniej osi, klatka schodowa z wejściem w parterze. W poddaszu po stronie wschodniej budynku trzy lukarny w pseudomansardzie. Okna wtórne jednoramowe, dwudzielne oraz pojedyncze bez podziałów. Dach dwuspadowy kryty papą, na fragmencie pseudomansardowy, pokryty blachą. Detal architektoniczny: gzyms kordonowy dzielący kondygnację.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Widoczne na dużych fragmentach odspojenia tynków. Wtórne okna nie zachowujące historycznych podziałów, jednoramowe, wykonane z PCV, z pakietem szyb zespolonych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu wykonanego w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego (m.in. naprawy zniszczonych tynków, wykonanie odpowiednich izolacji).

21. UWAGI N: 52 25' 48.93" E: 20 43' 4.03"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowego-zachodu (elewacja tylna)

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA