

L.P. 2		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DZIAŁOBITNIA FLANKUJĄCA LEWEGO SKRZYDŁA KORONY UTRACKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok.1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, beton	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/4
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony frontowej (zachodniej) oraz od drogi straży (wschodnia strona)

18. OPIS

Budowla dwuprzęsłowa, wybudowana w linii murów Carnota. Elewacja zewnętrzna zwrócona na zachód z czterema strzelnicami artyleryjskimi (po dwie na każde przęsło), boniowana w narożu. Od strony wschodniej widoczne dwie odcinkowo zamknięte arkady z szerokimi pomieszczeniami strzelniczymi. W pomieszczeniu południowym, pomiędzy blendami po otworach strzelniczych umieszczono ołtarz. Wybudowana na delikatnej platformie mensa ołtarzowa w części środkowej ozdobiona została krzyżem. Powyżej znajduje się nastawa ołtarzowa z prostokątem ujętym dwoma pilastrami, zwieńczona gzymsem ze szczykiem.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Znaczne zawilgocenie, odspojone tynki wewnętrzne. W południowym rzęśle wtórnie (historycznie?) zamurowane strzelnice artyleryjskie, zachowana oryginalna kratka w północnej strzelnicy. Uszkodzona cegła w szczególności w partiach zwieńczenia.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać m.in. wymianę zniszczonej substancji zabytkowej, wykonanie izolacji, remont i konserwację ołtarza.

21. UWAGI

N:52 25'52.6" E: 20 39'40.38"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na wnętrze przęsła południowego z ołtarzem.