

L.P. 10		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POŁUDNIOWA PROCHOWNIA FRONTU KSIĘCIA WARSZAWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 47
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/17
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od południowego-wschodu.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona frontem do ulicy, siedmioprzęsłowa wybudowana na planie prostokąta. Skrajne przęsła posiadają ryzality z wejściami po bokach — przelotnie. W pięciu środkowych przęsłach występują ślepe arkady rozdzielone lizenami. Powyżej szeroki gzyms wieńczący przechodzący w skrajnych odcinkach po szczycie ścianek oporowych. Obiekt otynkowany, przykryty zadrzewionym nasypem ziemnym. W nasypie pozostałości po wyprowadzonych otworach wentylacyjnych. Na wewnątrz składa się prostokątna sala poprzedzona przedsionkami po każdej ze stron. Przedsionki połączono ze sobą tunelem wentylacyjnym umiejscowionym w głębi, wzdłuż sali głównej.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zawilgocony. Na znacznej polaci elewacji odspojony tynk. Cegła zlasowana, znaczne ubytki. Widoczne historyczne przemurowania (zamurowane pary okienek w ślepych arkadach). Nasyp ziemny mocno zadrzewiony. W jednym z przęseł wybity otwór.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne usunięcie z nasypu drzew. Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego i projekt konserwatorski, który powinien przewidywać m.in. wymianę zniszczonej substancji.

21. UWAGI

N: 52 26' 8.93" E: 20 39'41.38"



Jedno z przęseł prochowni

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na południowy fragment prochowni.