

|                                                                                                                                                      |                 |                                    |                                                                                   |  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| L.P. 13                                                                                                                                              |                 | KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU    |                                                                                   |  |                                  |
| 1. OBIEKT<br><b>KOSZARY WE FRONCIE KSIĘCIA WARSZAWSKIEGO</b>                                                                                         |                 |                                    | 5. MIEJSCOWOŚĆ<br><b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                                     |  | 6. ADRES<br><b>Nr 39</b>         |
| 2. DATA POWSTANIA<br>Lata 60. XIX w.                                                                                                                 | 3. AUTOR<br>--- | 4. MATERIAŁ<br>Cegła, nasyp ziemny | 7. KOD POCZTOWY<br><b>05-100</b>                                                  |  | 8. NR EW. DZIAŁKI<br><b>2/19</b> |
| 17. FOTOGRAFIE                                                                                                                                       |                 |                                    | 9. GMINA <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                                              |  |                                  |
|                                                                    |                 |                                    | 10. POWIAT <b>NOWODWORSKI</b>                                                     |  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                 |                                    | 11. WOJEWÓDZTWO <b>MAZOWIECKIE</b>                                                |  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                 |                                    | 12. OBECNA FUNKCJA <b>MAGAZYNOWA</b>                                              |  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                 |                                    | 13. WŁASNOŚĆ                                                                      |  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                 |                                    | 14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA<br>Nr obszaru AZP<br>Nr stanowiska na obszarze AZP |  |                                  |
| 15. INFORMACJE O OCHRONIE<br>Nr i data wpisu do rejestru zabytków <b>1062/69, 19.04.1957</b><br>Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ |                 |                                    | 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ                                                              |  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                 |                                    | Brak bieżącej konserwacji.                                                        |  |                                  |
| Widok koszar od strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej.                                                                                  |                 |                                    |                                                                                   |  |                                  |

**18. OPIS**

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji zewnętrznej, w północnej części Frontu Księcia Warszawskiego. Ukryty pod nasypem ziemnym na planie prostokąta posiada dziesięć pomieszczeń w układzie traktowym. Wejścia do pomieszczeń w postaci szerokich otworów wjazdowych z dwuskrzydłowymi zamkniętymi odcinkowo drzwiami ulokowane od strony wschodniej. W skrajnej północnej części jedno z pomieszczeń flankują dwa mniejsze przeszła z pojedynczymi prostokątnymi drzwiami (korytarze do szybu windy amunicyjnej). Wnętrza otynkowane sklepione kolebkowo z lunetami. Elewacja podzielona za pomocą umieszczonych parami lizen. przejazdy ujęte opaskami zwieńczone u góry fryzem ząbkowym. Całość budynku spina gzyms wieńczący.

**19. STAN ZACHOWANIA**

Niedostateczny. Przebudowa poszczególnych przeszł z adaptacją na garaże. Zniszczona cegła. Miejscami ubytki w gzymsowaniu. Jedno z pomieszczeń z wolnym dostępem. Nasyp ziemny pokryty drzewostanem. Brak kominów wentylacyjnych ulokowanych analogicznie do innych tego typu obiektów na osiach lizen.

**20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE**

Należy dążyć do remontu obiektu który powinien przewidywać m.in. oczyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków w cegle, wymiana zniszczonej cegły, a także osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, oraz oczyszczenia nasypu z drzewostanu.

**21. UWAGI**

N: 52 26'22.98" E: 20 39'52.53"



Wnętrze jednego z pomieszczeń

**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na dwa różne przeszła koszar.