

L.P. 20		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POTERNA ZACHODNIA Z WARTOWNIAMI W KORONIE ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 34
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/19
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony południowo-wschodniej..					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły, otynkowana, umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z kłincem w zwieńczeniu. Ryzalit zwieńczony gzymsem ze schodkową attyką. Po bokach ryzalitu, w części północnej dwa wtórne prostokątne otwory okienne do pomieszczeń wartowni, od południa duży kwadratowy otwór garażowy. Od strony drogi straży półokrągłe wejście do poterny opatrzone ścinkami oporowymi.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt uległ przekształceniom na skutek przebudowy wejść do wartowni i adaptacji na cele garażowe. Odspojone tynki, ubytki w cegle, na fragmentach cegła zlasowana. Obiekt niezabezpieczony przed działaniem negatywnych czynników atmosferycznych. Nasyp ziemny zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu wraz z przywróceniem pierwotnego wyglądu. Konieczne jest oczyszczenie elewacji z farby, uzupełnienie ubytków bądź wymiana zniszczonej cegły, osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, a także usunięcie degradującej substancji zabytkową zadrzewienia.

21. UWAGI N: 52 26'33.69" E: 20 40'4.21"

**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE /
IKONOGRAFIA**

Widok na ryzalit budowli

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA