

L.P. 23		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA W KORONIE ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 27
2. DATA POWSTANIA 1838, 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/20
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, wybudowana na planie prostokąta, zwrócona bokiem do ulicy. Wtórnie przebudowana. Wejście od strony wschodniej jednoprzęsłowe ze ściankami oporowymi po obu stronach i nasypem ziemnym. W centrum kwadratowy, obszerny otwór wjazdowy zamknięty metalowymi, dwuskrzydłowymi drzwiami garażowymi. Od strony ulicy wystające dawne przelotnie z zabezpieczonymi dawnymi wejściami. W elewacji tylnej dwa okrągłe otwory wentylacyjne. Obiekt otynkowany, przykryty zadrzewionym nasypem ziemnym.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt przebudowany. Zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Na fragmentach odspojone tynki. Nasyp ziemny mocno zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne usunięcie z nasypu drzew. Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego.

21. UWAGI N: 52 26'36.65" E: 20 40'22.61"

Ściana zachodnia (tylna) prochowni.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na wschodnią przelotnię.