

L.P. 24		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KAPONIERA LEWEGO RAWELINU W KORONIE ŚRODKOWEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 24
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony frontowej kaponiery.					

18. OPIS

Budowla forteczna murowana z cegły, wybudowana na planie zbliżony do prostokąta, trójkątowa, przykryta nasypem ziemnym. Flankowała fosę lewego czoła rawelinu. Na obiekt składają się trzy pomieszczenia ułożone obok siebie w amfiladzie, sklepione odcinkowo, z wolnym dostępem od wewnętrznej strony kaponiery. W każdej z sal umieszczono po dwie strzelnice artyleryjskie (6 strzelnic w ścianie frontowej). Naroża budynku kamienne, boniowane.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Miejscami zamurowane otwory strzelnicze. Znaczne ubytki w cegle, w częściach zlasowana.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Projekt konserwatorski remontu powinien przewidywać m.in. uzupełnienie braków cegły, wymianę zniszczonych elementów, wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI N: 52 26'32.31" E: 20 39'56.74"

Widok na jedno z przęseł kaponiery.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na ścianę tylną i szczytową kaponiery.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA