

L.P. 32		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA WSCHODNIA WE FRONCIE ŚWIĘTEGO JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 18
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/5
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona bokiem do ulicy, sześcioprzęsłowa wybudowana na planie prostokąta. Skrajne przęsła posiadają ryzality z wejściami po bokach — przelotnie. W czterech środkowych przęsłach występują ślepe arkady rozdzielone lizenami. Powyżej szeroki gzyms wieńczący przechodzący w skrajnych odcinkach po szczycie ścianek oporowych. Obiekt otynkowany, przykryty zakrzewionym nasypem ziemnym. W nasypie widoczne zachowane kominy wentylacyjne. Na wewnątrz składa się prostokątna sala poprzedzona przedsionkami po każdej ze stron. Przedsionki połączono ze sobą tunelem wentylacyjnym umiejscowionym w głębi, wzdłuż sali głównej. Obiekt zamknięty z zewnątrz. Przed elewacją frontową skład złomu.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zabezpieczony przed wolnym dostępem. Obiekt zawilgocony, na fragmentach elewacji odspojony tynk, uszkodzona cegła, popękany gzyms. Nasyp ziemny zakrzewiony. Obiekt nieczytelny ze względu na składowany przed elewacją złom.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne usunięcie z nasypu krzewów, a także usunięcie sprzed elewacji składowiska złomu w celu uczynienia bryły obiektu. Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego.

21. UWAGI N: 52 26'39.73 E: 20 41'3.66"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na przęsła wewnętrzne prochowni.