

L.P. 33		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT REDITA LUNETY FRONTU ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/36
17. FOTOGRAFIE  			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok na fragment działobitni oraz na otwór wejściowy do obiektu.

18. OPIS Budowla zlokalizowana w szyi lunety, murowana z cegły, z nasypem ziemnym przykrywającym strop, o rzucie regularnym złożonym z zestawionego ze sobą prostokąta i dwukrotnie szerszego półkola, którego cięciwa jest przedłużeniem mury szyjowego (plan „grzybka”). Pełniła funkcję śródszańca lunety, jej budowli koszarowo-magazynowej oraz kaponiery szyjowej i proto-tradytora. Elewacje zwieńczone kamiennym gzymsem, z kamiennymi boniowaniami na narożach. Część półkola, oddzielona od dziedzińca lunety pierwotnie obmurowaną fosą, w środkowej partii elewacji posiada trzy strzelnice armatnie ze strzelnicami karabinowymi po bokach do obrony dziedzińca, z obu ich stron usytuowano po jednej strzelnicy moździerzowej w postaci dużego, półkoliście zamkniętego otworu do prowadzenia stromotorowego ostrzału przedpoła ponad wałem lunety, a dalej po jednej furcie z półkoliście zamkniętym otworem wejściowym wewnątrz półkoliście zamkniętej niszy ze strzelnicami karabinowymi po bokach, od których prowadziły przerzucone przez fosę mostki. W bocznych elewacjach dwukondygnacyjnej części prostokątnej na górnym poziomie umieszczono po dwie pary strzelnic armatnich do ostrzeliwania międzypól, a w dolnym po trzy strzelnice armatnie i zespół strzelnic karabinowych do ostrzału fosy szyjowej lunety. W elewacji szczytowej na górnej kondygnacji umieszczono prostokątny otwór bramny ujęty w historyzujący portal, do którego prowadzi ceglany most, w dolnej części pełniący rolę kaponiery grodzowej ze strzelnicami karabinowymi. Przedłużenie kaponiery stanowi poterna – tunel łączący pierwotnie dolną kondygnację reduty z fosą frontu poligonalnego. Wnętrze części prostokątnej na obu poziomach sklepione pomieszczenia w układzie dwutraktowym skomunikowane przejściem na osi, w części półkolistej przylegające do zewnętrznej ściany filary wydzielają siedem przęseł, a środkowy filar mieści spiralne schody prowadzące na dolny poziom części prostokątnej. W sklepieniach haki do wymiany luf przy stanowiskach artyleryjskich i do obsługi szybu transportowego pośrodku części prostokątnej.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt niezabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Kondygnacja przyziemia w obrębie kaponiery przekształcona na garaże. Oryginalnie zachowany otwór wejściowy do budowli. Silne zakrzewienie wokół działobitni powodujące brak dostępu.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed dostępem z zewnątrz. W przypadku remontu należy dożyć do odtworzenia pierwotnej ściany wschodniej w części kaponiery (likwidacja wjazdów garażowych). Należy dążyć do uczynienia bryły poprzez likwidację silnego zakrzewienia/zakrzewienia wokół obiektu.

21. UWAGI

N: 52 26'47.61" E: 20 40'45.47"



Widok na wnętrze w części kaponiery.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na jedno z pomieszczeń kaponiery.