

L.P. 34		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ZESPÓŁ LEWEJ PÓŁKAPONIERY W LUNECIE FRONTU ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok. 1838		3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny		7. KOD POCZTOWY 05-100
					8. NR EW. DZIAŁKI 1/36
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budowla umiejscowiona po zachodniej stronie reduty lunety Frontu Św. Jerzego, murowana z cegły, pokryta nasypem ziemnym, dwuczłonowa. Na roża poszczególnych części budowli ujęte kamiennym boniowaniem. W elewacji frontowej parami umieszczono galerie strzelnic artyleryjskich. W członie zewnętrznym umieszczonym wyżej względem pozostałej części, ponad wałem lunety, analogiczne strzelnice artyleryjskie. Elewacje tylne, od strony wschodniej kolejno trój i dwuosiove, z wejściami zamkniętymi łukami półokrągłymi. W członie zewnętrznym boniowana część dolna. Wzdłuż budowli gzyms kordonowy. Całość zwieńczona kamiennymi gzymsami.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Brak dostępu do części frontowej elewacji, gęste zarzewienia. Obiekt niezabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Cegła w znacznych partiach zlasowana, widoczne ubytki; nasyp ziemny zakrzewiony, zniszczone kominy wentylacyjne. Wtórna likwidacja wewnętrznego członu budowli (zamurowana ściana szczytowa).

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Budowla wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Zniszczone partie cegieł należy wymienić. Zaleca się wykonanie odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych. Należy dążyć do uczynienia bryły poprzez likwidację silnego zarzewienia od strony północnej.

21. UWAGI

N: 52 26'47.74" E: 20 40'40.22"



Widok na człon zewnętrzny kaponiery od południa

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na fragment budowli od strony południowej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA