

L.P. 35		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ZESPÓŁ PRAWEJ PÓŁKAPONIERY W LUNECIE FRONTU ŚW. JERZEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/36
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony północno-zachodniej					

18. OPIS

Budowla umiejscowiona po wschodniej stronie redivy lunety Frontu Św. Jerzego, murowana z cegły, pokryta nasypem ziemnym, trójczłonowa. Naroża poszczególnych części budowli ujęte kamiennym boniowaniem. W elewacji frontowej parami umieszczono galerie strzelnic artyleryjskich. W członie zewnętrznym umieszczonym wyżej względem pozostałej części, ponad wałem lunety, analogiczne strzelnice artyleryjskie zlokalizowane w arkadowych blendach, w przyziemiu poniżej arkad częściowo zachowane otwory wejściowe analogiczne do artyleryjskich. Elewacje tylne, od strony południowej kolejno jedno, trój i dwuosiove, z wejściami zamkniętymi łukami półokrągłymi. W członie zewnętrznym boniowana część dolna. Wzdłuż budowli gzyms kordonowy. Całość zwieńczona kamiennymi gzymsami.

19. STAN ZACHOWANIA


Niedostateczny. Cegła w znacznych partiach zlasowana, widoczne ubytki, w licach murów. zniszczone kominy wentylacyjne. Zadrzewiony nasyp.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Budowla wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Zniszczone partie cegieł należy wymienić. Zaleca się wykonanie odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych. Należy dążyć do uczynienia bryły poprzez likwidację silnego zadrzewienia sprzed części frontowej członu zewnętrznego..

21. UWAGI

N: 52 26'47.82" E: 20 40'50.3"



Rzut poziomy półkaponierzy wg karty ewidencyjnej obiektu.
(Archiwum WUOZ w Warszawie)

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na półkaponierę od południowego-wschodu.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA