

L.P. 37		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT KOSZARY W KORONIE MODLIŃSKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 14
2. DATA POWSTANIA Lata 60. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od południowego-wschodu

18. OPIS

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji zewnętrznej w środkowej części Korony Modlińskiej. Ukryty pod nasypem ziemnym wybudowany na planie prostokąta posiada dziewięć przęseł mieszczących pomieszczenia w układzie traktowym. Przęsła rozdzielone za pomocą par pilastrów, mieszczą w sobie ślepą arkadę z łukiem odcinkowym z otworami wejściowymi, w większości do pomieszczeń magazynowych zamkniętych dwuskrzydłowymi drzwiami garażowymi. Dwa skrajne przęsła od wschodu i jedno od zachodu rozbite na otwory okienne i jednoskrzydłowe otwory wejściowe. Powyżej ornament kostkowy z niewielkim ceglany gzymsem kordonowym. Wnętrza sklepione kolebkowo, otynkowane. Całość budynku spina gzyms wieńczący z umieszczonymi powyżej, na osi pilastrów, cokołami.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Pomalowany szarym wapnem, miejscami odspojonym od cegły. Widoczne zawilgocenia murów. Zachowana oryginalna stolarka okienna.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Projekt konserwatorski powinien przewidywać m.in.. oczyszczenie elewacji z wtórnych przemalowań, wykonanie odpowiednich izolacji wraz z osuszeniem, wymianę zniszczonej substancji.

21. UWAGI N:52 26'38.6" E: 20 41'21.39"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok od strony południowo-zachodniej