

L.P. 38		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA W KORONIE MODLIŃSKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 10
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838, 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodu.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona frontem do ulicy, sześcioprzęsłowa wybudowana na planie prostokąta. Skrajne przęsła posiadają ryzality z wejściami po bokach — przelotnie. W czterech środkowych przęsłach występują ślepe arkady rozdzielone lizenami. W arkadach pozostałości po ujętych biforyjniach, wtórnie zamurowanych otworach okiennych. Powyżej szeroki gzyms wieńczący przechodzący w skrajnych odcinkach po szczycie ścianek oporowych. Obiekt otynkowany, w nasypie widoczne zachowane kominy wentylacyjne. Na wewnątrz składa się prostokątna sala poprzedzona przedsionkami po każdej ze stron. Przedsionki połączono ze sobą tunelem wentylacyjnym umiejscowionym w głębi, wzdłuż sali głównej.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zabezpieczony przed wolnym dostępem. Obiekt zawilgocony, na dużych fragmentach odspojony tynk, znaczne ubytki w cegle, w wielu miejscach uszkodzona. Ściana pomalowana wapnem. Nasyp ziemny minimalnie zakrzewiony. Zachowane pierwotne kominy wentylacyjne.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont struktury budowli powinien zostać przeprowadzony w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego. Zalecane zabezpieczenie przed dalszą degradacją, uzupełnienie brakujących ubytków.

21. UWAGI N: 52 26'35.9" E: 20 41'26.76"

Widok na północny ryzalit prochowni

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na południowy ryzalit