

L.P. 43		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT CHŁODNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES KASZEWSKIEGO
2. DATA POWSTANIA ok. 1912	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Beton, stal, cegła	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 21/2
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		
Widok od strony ul. Kaszewskiego.					

18. OPIS


Budowla wybudowana z betonu z elementami stalowymi, założona na planie wydłużonego prostokąta z aneksami, przykryta nasypem ziemnym. Elewacja frontowa od strony drogi poprzedzona platformą z dwoma wejściami do korytarza z którego prowadzą przejścia do dalszej części budowli. Elewacja boczna dostępna od strony fosy obiegającej Cytadele, niegdyś z wejściem do maszynowni. Wewnątrz korytarz obiegający wokół wnętrza budowli z którego są wejścia do usytuowanych w dwóch traktach szesnastu pomieszczeń oraz do prostopadłe usytuowanych pomieszczeń w części wschodniej.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Częściowo przemurowane przejścia. Obiekt zawilgocony, miejscami odspojone tynki. Zdjęta części nasypu ziemnego. Niezachowane urządzenia techniczne obsługujące chłodnie. Niezabezpieczony przed dostępem z zewnątrz.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób postronnych. Remont obiektu należy przeprowadzić w oparciu o ekspertyzy stanu technicznego.

21. UWAGI N: 52 26'25.53" E: 20 41'42.31"

Rzut przyziemia wg karty ewidencyjnej obiektu
(archiwum WUOZ Warszawa)

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony fosy.