

L.P. 47		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA OBWODU WEWNĘTRZNEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 197
2. DATA POWSTANIA I poł XIX w., ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/30
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od południowego-wschodu.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona frontem do ulicy, siedmioprzęsłowa wybudowana na planie prostokąta. Skrajne przęsła posiadają szerokie ryzality (przelotnie) z wejściami od frontu (nieczynne) i po bokach. W pięciu środkowych przęsłach widoczne ślepe arkady z zamurowanymi parami otworów okiennych, zwieńczone stylizowanymi kłińcami, w dwóch przęsłach środkowych otwory okienne zamknięte półokrągło, pierwotnie z pancernymi okiennicami. Powyżej szeroki gzyms wieńczący. Obiekt otynkowany, przykryty nasypem ziemnym. Z nasypu wyprowadzone kominy wentylacyjne. Na wewnątrz składa się prostokątna sala poprzedzona przedsionkami po każdej ze stron. Sala przedzielona wtórnym murem na dwie części. Zachowane drzwi pancerne, drzwiczki wentylacyjne.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt niezabezpieczony, z wolnym dostępem. Zawilgocony, na znacznych fragmentach odspojony tynk, zlasowana cegła, popękany gzyms.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego. Należy dążyć do zabezpieczenia obiektu przed wolnym dostępem.

21. UWAGI N: 52 26'15.19" E: 20 40'34.02"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na przęsła prochowni oraz pancerne drzwi wejściowe